

# LTP

## "LTP" HYDRAULIKWIEGESYSTEM-SATZ FÜR GABELSTAPLER



Leicht zu installieren, er wird mit einem einfachen T-Stück an das Hydrauliksystem angeschlossen.  
Ideal für einfache Gewichtskontrollen, Kontrolle von Warenein- und -ausgang aus dem Lager, Vermeidung von Überladung des Gabelstaplers und der Regalen.

Die ideale Lösung für  
**fortschrittliche industrielle  
Anwendungen**

## WÄGE-INDIKATOR

- Digitaler Wäge-Indikator spezifisch für das Wiegen mittels hydraulischem Drucksensor.
- Betriebsarten, die direkt vom Benutzer über eine spezielle Taste ausgewählt werden können:
  - Netto/Brutto
  - lb/kg Umrechnung
  - Freie Umrechnungsfaktor (für Meterzählersystem, Literzählersystem, etc...)
  - Summierung der Wägung
- ABS-Gehäuse mit 25 mm hintergrundbeleuchtetem LCD-Display mit 6 kontrastreichen Ziffern und Symbolen zur Anzeige aktiver Funktionen. Wasserdichte Funktionstastatur mit 5 Tasten.
- 4 AA-Batterien, auch wiederaufladbar, oder Netzteil vom Gabelstapler.
- Verfügbar in der Version mit Thermodrucker und Netzteil vom Gabelstapler.

## HYDRAULISCHER DRUCKSENSOR

- Max. Wägebereich 4.000 PSI / 280 BAR.
- Genauigkeit: von 0,5% bis 5% von Wägebereich, mind. 20 kg (*Dieser Wert kann durch mehrere Faktoren beeinflusst werden, bitte schlagen Sie im Handbuch für weitere Informationen nach*).
- 6m abgeschirmtes Anschlusskabel mit abnehmbarem Stecker.
- Ausführung in Edelstahl.
- Schutzart IP65.
- Hydraulikanschluss: 1/4" BSP parallel.

## FIXIERHALTERUNG

- Inklusive Fixierhalterung an Gabelstapler, vertikal kippbar und schwenkbar. Universelle Kompatibilität mit den meisten Gabelstaplern.

## BEISPIEL 1



LTP hydraulischer Drucksensorsatz mit Wäge-Indikator und  
Thermodrucker.



A. RAUCH GMBH

LIEBENAUER HAUPTSTRASSE 138 - A-8041 - GRAZ - AUSTRIA

Tel. 0043-316-8168210

Fax. 0043-316-8168212

E-mail [auftrag@rauch.co.at](mailto:auftrag@rauch.co.at)

Web [www.rauch.co.at](http://www.rauch.co.at)